

Guasto Frequente centralina elettronica pompa ABS BMW



Centralina elettronica e centralina pompa ABS BMW E39/Bosch 5.7 e 5.3

Questa centralina viene installata in particolare sui modelli BMW Serie 5 E39, questo modulo ABS è soggetto a guasti frequenti. Il problema si presenta inizialmente in modo sporadico fino a diventare un guasto permanente nel tempo. In genere si possono notare la spia ABS accesa sul cruscotto e la presenza di codici di guasto relativi ai sensori velocità ruota (sensore posteriore destro), oltre alla disattivazione del tachimetro.

Per rimuovere il modulo, svitare le sei viti torx usate per fissarlo sul lato della centralina idraulica della pompa ABS. È un'operazione molto semplice in quanto la pompa è collocata all'interno del parafango destro, sotto il cofano, perciò facile da raggiungere.

Sintomi di guasto frequenti:

- Malfunzionamento del tachimetro
- Spia del sistema ABS
- Spia controllo trazione

Codici di guasto frequenti:

- 31 - right rear wheel speed sensor (sensore velocità ruota posteriore destra)
- 30 - left rear wheel speed sensor (sensore velocità ruota posteriore sinistra)
- 33 - front left wheel speed sensor (sensore velocità ruota anteriore sinistra)

Veicoli interessati:

BMW Serie 5 inclusi:

520i

523i

528i

530d

525i

Codici componenti soggetti a guasti frequenti:

0265 223 001

0265 900 001

0265 950 067

0265 950 002

0265 950 006

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>