

Centralina pompa ABS Mercedes (Bosch 5.7 ABS)



Codice di guasto; "C1401 - Return Pump Fault" (guasto pompa di ritorno)

Si tratta di un problema molto frequente in tutti i veicoli Mercedes .
In caso di guasto della pompa ABS la spia del sistema ABS rimane accesa, l'analisi con gli strumenti diagnostici del veicolo riscontra il codice di guasto seguente; "C1401 - Return Pump Fault" (guasto pompa di ritorno).

Questo significa che la pompa del sistema ABS presenta guasti e va sostituita. I principali concessionari chiedono un prezzo esorbitante per un'unità di ricambio. Noi possiamo ricondizionare la pompa ABS del cliente riportandola alle condizioni di un componente nuovo e fornendo una garanzia.

Durante il processo di ricondizionamento utilizziamo specifiche superiori a quelle dei componenti di serie al fine di eliminare definitivamente il guasto della pompa ABS

Sintomi di guasto frequenti:

- Spia del sistema ABS
- Spia controllo trazione

Codici di guasto frequenti:

- C1401 - return pump fault (guasto pompa di ritorno)

CODICI COMPONENTI:

0 265 224 040
0 265 224 040
0 265 224 067
0 265 224 085
0 265 224 089
0 265 900 017
0 265 900 035

0 265 900 041
0 265 950 098
0 265 950 138
A 000 446 30 89
A 000 446 32 89
A 000 446 50 89
A 000 446 51 89
A 000 446 58 89
A 000 446 62 89
A 000 446 68 89
A 000 446 78 89
A 001 540 90 45
A 001 540 99 45

Test e ricondizionamento:

La nostra soluzione di prova appositamente progettata ci permette infatti di mettere in funzione le unità ABS ricreando condizioni di guida e carico reali. Una volta individuati tutti i guasti, ci occupiamo del ricondizionamento della pompa ABS, utilizzando componenti dalle specifiche superiori.

Programmazione:

Durante la fase di test e ricondizionamento tutte le informazioni di codifica originali sono mantenute, quindi non è necessaria la procedura di programmazione una volta restituita l'unità.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>