

## Servosterzo OPEL EPS



Questo piantone con servosterzo elettrico delle Opel Corsa presenta spesso problemi nei veicoli, il guasto causa la disattivazione completa o intermittente del servosterzo elettrico e l'accensione della spia EPS (Electric Power Steering). In alcuni casi il guasto può causare un funzionamento a scatti/vibrazione del volante in entrambe le direzioni. Possono essere presenti codici di guasto relativi al "sensore di coppia dello sterzo" e/o "al sensore di posizione dello sterzo", questi codici vengono memorizzati nella centralina elettronica del servosterzo che può essere analizzata con apparecchiature diagnostiche professionali.

Un servosterzo elettrico nuovo per la Corsa è molto costoso se acquistato direttamente presso un concessionario autorizzato Opel. Per la maggior parte dei proprietari di una Corsa, spesso non si tratta di una soluzione fattibile e conveniente.

Per fortuna esiste una soluzione più economica che elimina la necessità di rivolgersi al concessionario autorizzato pagando costi elevati - noi possiamo fornire piantoni con servosterzo elettrico ricondizionati per le Corsa direttamente dal magazzino (se disponibili) oppure possiamo ricondizionare il piantone del cliente a un costo inferiore rispetto a quello di uno nuovo. Si tratta di una soluzione di rilavorazione completa con il ripristino di tutti i componenti soggetti a guasti frequenti aggiornati a versioni di qualità superiore a quelli standard. Il nostro servizio di test e ricondizionamento consente un notevole risparmio, inoltre offriamo una garanzia a 12 mesi sul lavoro svolto. I tempi di completamento attualmente previsti sono di circa 2-3 giorni lavorativi (esclusi fine settimana e festività) per il ricondizionamento del proprio piantone con servosterzo elettrico.

### **Sintomi di guasto frequenti:**

- Servosterzo elettrico del tutto guasto
- Accensione della spia ESP/servosterzo
- Disattivazione occasionale del servosterzo assistito
- Lo sterzo diventa pesante/rigido

- Il volante vibra se girato verso destra

### **Codici di guasto frequenti:**

- C0545 - power steering torque sensor (sensore di coppia sterzo elettrico)
- C0460 - Throttle position sensor (sensore di posizione sterzo)

### **Veicoli interessati:**

- Opel Corsa

Codici dei componenti soggetti a guasti:

26117867 12A / 13303390 / 133764417

26117863 08A / 28139271 00A / 13303389 / 13290397 / 13303388 /  
13030602 / 55701307 / 55701308

26146123 02A / 11213199 / X0329-0021

26117867 09A / 11213105 / 13290399

26126199 02A / 11213138 / 13290402 / 55703949

26117863 09A / 13290396

### **Test e ricondizionamento:**

Tutti i piantoni con servosterzo elettrico delle Corsa sono sottoposti a test che simulano condizioni di guida e carico reali, utilizzando la nostra soluzione di prova per ESP. Una volta determinato il guasto dell'unità, passiamo alla fase di ricondizionamento e sostituzione di tutti i componenti non funzionanti con ricambi di qualità superiore, quindi l'unità viene nuovamente sottoposta ad ampi test per assicurare l'eliminazione di tutti i guasti e il rispetto o il superamento delle specifiche originali

### **Programmazione:**

Questo piantone con servosterzo elettrico viene precodificato in fase di fabbricazione, ma durante le fasi di test e ricondizionamento, manteniamo l'intera programmazione originale in modo tale che l'unità sia immediatamente funzionante una volta reinstallata sulla vettura.

### **Garanzia**

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>