

Servosterzo OPEL MERIVA EPS



Il guasto di questo piantone con servosterzo elettrico delle Opel Meriva è molto frequente in tutti i veicoli Meriva.

Inizialmente il guasto si manifesta in modo intermittente con l'accensione della spia del servosterzo solo dopo spostamenti prolungati. Ma il guasto diventa sempre permanente se ignorato. L'accensione permanente della spia EPS (servosterzo elettrico) e la disattivazione del servosterzo in una o entrambe le direzioni. Spesso peggiora durante le manovre di parcheggio quando si sterza completamente il volante.

Questi piantoni vengono calibrati singolarmente in base al veicolo, con strumenti diagnostici professionali.

Sintomi di guasto frequenti:

- Accensione intermittente della spia EPS
- Irrigidimento del servosterzo in una o entrambe le direzioni
- Disattivazione totale del servosterzo

Codici di guasto frequenti:

- C1500 - Torque position sensor (sensore posizione coppia)
- C1532 - steering position sensor (sensore di posizione sterzo)

Veicoli interessati:

- Opel Meriva

Codici componenti soggetti a guasti frequenti:

26108652 09A / B9157-00217

26108652 05B / 13 153 554

26108652 06C / A4202-00088

26108652 07A / 13 153 555

Test e ricondizionamento:

Sottoponiamo a test approfonditi questi piantoni con servosterzo elettrico con la nostra soluzione di prova appositamente progettata. Ciò ci permette di testare i veicoli simulando condizioni di guida e carico reali. Una volta

individuati tutti i guasti interni, ricondizioniamo il servosterzo elettrico utilizzando componenti di qualità superiore di quella standard.

Programmazione:

Non è richiesta codifica alla restituzione dell'unità, tutte le informazioni sono mantenute durante la procedura di test e ricondizionamento.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>