

## Servosterzo elettrico EPS



Si verifica frequentemente una perdita totale del servosterzo sulle Peugeot 207.

Il malfunzionamento dell'EPS (servosterzo elettrico) comincia solitamente in modo intermittente ma peggiora rapidamente diventando permanente. Senza assistenza del motorino del servosterzo, le manovre del veicolo saranno estremamente difficoltose, ad esempio durante il parcheggio.

Quando il motorino del servosterzo e la centralina elettronica della Peugeot 207 presentano un guasto, la spia EPS viene visualizzata nel quadro integrato nel cruscotto.

L'analisi del veicolo con gli strumenti diagnostici può rilevare codici di guasto. Questi includono P0606 - Internal fault (guasto interno), C1404 - Electric power steering control fault (guasto centralina elettronica servosterzo elettrico) e C1414 - Power steering motor internal fault (guasto interno motorino servosterzo). La causa principale è il guasto dei componenti interni del motorino del servosterzo, quindi i problemi non verranno risolti finché il guasto non sarà riparato.

Quando i principali concessionari ricevono un veicolo con servosterzo rigido/pesante e spia del simbolo del servosterzo accesa, cercano di risolvere il problema ordinando un componente nuovo direttamente dal produttore. Questa opzione comporta un costo. Questi problemi interessano anche i modelli Picasso della Citroen C3 e C4, perché viene usato lo stesso componente del servosterzo della Peugeot 207. Questo guasto congenito interessa un ampio numero di veicoli, quindi la domanda di nuovi componenti è elevata. Noi forniamo una soluzione molto più economica, cioè un ricondizionamento del motorino servosterzo, e grazie ai nostri standard operativi elevati offriamo una garanzia

### **Sintomi di guasto frequenti:**

- Perdita totale del servosterzo
- Spia del servosterzo (ESP)

### **Codici di guasto frequenti:**

- P0606 internal fault (guasto interno)
- C1404 electric power steering control fault (guasto centralina elettronica servosterzo elettrico)
- C1414 power steering motor internal fault (guasto interno motorino servosterzo)

Veicoli interessati:

- Peugeot 207
- Citroen C3 Picasso
- Citroen C4 Picasso

**Codici componenti soggetti a guasti:**

6700 002 169 / Q003TA0872ZE  
 6700 002 327 / 96 734823 80 / 6700 004 172 B / 6700 001 415 /  
 Q003TA0873ZE / 60DLCS0015031  
 6700 002 167 / Q003TA2573ZE  
 6700 002 325 / Q003TA2574ZE  
 6700 002 061 / 96 843 934 80 / Q003TA0572ZE / 6900001759 /  
 60DLAU0001841

**Test e ricondizionamento:**

Utilizzando le nostre stazioni di prova su misura, sottoponiamo a test le unità di servosterzo delle vetture , simulando condizioni di carico e di guida accuratamente studiate, prima e dopo il ricondizionamento. Utilizzando unicamente componenti di qualità superiore, i nostri tecnici garantiscono che tutte le nostre unità ricondizionate soddisfino e superino i parametri operativi del produttore originale.

**Garanzia**

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>