

Guasto frequente dell'attuatore turbo BMW



Guasto dell'attuatore turbo BMW

Si tratta di un guasto molto frequente in tutti i veicoli diesel BMW Serie 3 prodotti tra il 2005 e il 2015. Il guasto dell'attuatore causa la perdita di potenza improvvisa e intermittente. In genere il calo di potenza è piuttosto grave, perché è come se il motore avesse perso quasi metà dei cavalli. Se si spegne il motore e si attende per qualche istante, il guasto si risolve da sé, ma tende a ripresentarsi e a peggiorare nel tempo.

Se questo guasto non viene risolto, gli episodi di inceppamento dell'attuatore turbo aumentano significativamente a causa del suo mancato funzionamento.

Quando si trovano ad affrontare questo guasto, i principali concessionari BMW cercano di risolvere il problema con un kit nuovo di turbo attuatore: a un costo molto elevato. Gli attuatori turbo sono venduti con i turbocompressori, pertanto è necessario acquistare un kit completo anche quando il turbocompressore è ancora funzionante.

La nostra soluzione permette un notevole risparmio di soldi: possiamo sottoporre a test e ricondizionare l'attuatore turbo, evitando l'acquisto di componenti non necessari.

Sintomi di guasto frequenti:

- Perdita / assenza di potenza
- Modalità di emergenza

Codici di guasto frequenti:

- 3F57 - Charge air pressure controller (controller pressione aria aspirata)
- 4191 - Charge air pressure actuator (attuatore pressione aria aspirata)

Veicoli interessati:

- Tutte le BMW Serie 3 diesel

Codici componenti soggetti a guasti frequenti:

6NW 008 412 / 712120 / G-

222

6NW 009 228 / 22116 / G-93

Test e ricondizionamento:

Utilizzando il nostro Banco prova , gli attuatori turbo delle BMW sono sottoposti a rigorosi test che simulano le condizioni reali. Passando alla fase di ricondizionamento, sostituiamo i componenti soggetti a guasti frequenti con versioni di qualità maggiore rispetto agli standard di produzione.

Programmazione:

Questa unità è precodificata, quindi non occorre la riprogrammazione quando viene restituita: basta installarla ed è perfettamente funzionante.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>