

## **Centralina elettronica modulo della pompa ABS Daewoo Lanos.**



È un problema molto comune nelle Daewoo Lanos. Il malfunzionamento del modulo ABS causa l'accensione della spia ABS sul cruscotto. Quando questa spia è accesa, il sistema di frenata d'emergenza non funziona correttamente ed è disponibile solo la frenata standard.

L'analisi con gli strumenti diagnostici riscontra spesso l'impossibilità di comunicare direttamente con il modulo ABS, inoltre negli altri moduli elettronici del veicolo vengono registrati codici di guasto relativi all'assenza di comunicazione con l'ABS.

### **Sintomi di guasto frequenti:**

- Accensione della spia ABS
- Assenza di comunicazione con gli strumenti diagnostici
- Guasto del tachimetro

### **Veicoli interessati:**

- Daewoo Lanos 1.4-1.

### **Codici componenti soggetti a guasti frequenti:**

- 0 265 216 718
- 0 273 004 432
- 96283843

### **Test e ricondizionamento:**

Questi moduli e pompe ABS Daewoo Lanos vengono testati in modo approfondito utilizzando le nostre soluzioni di prova appositamente progettate. Prima del ricondizionamento, tutte le unità vengono testate secondo parametri superiori a quelli standard, per garantire una durata dell'unità ABS ricondizionata addirittura superiore a quella del veicolo sul quale verrà montata.

### **Programmazione:**

Non è richiesto alcun intervento di programmazione dopo aver rimontato sul veicolo il modulo ABS ricondizionato.

### **Qualità:**

Siamo specializzati nel ricondizionamento dei componenti elettronici dei veicoli e nella vendita di centraline a utenti finali, professionisti del settore e concessionari in tutto il mondo, garantendo manodopera di massima qualità. Consultare i commenti dei nostri clienti.

### **Garanzia**

12 mesi sulle riparazioni



<http://www.mobimax.it/>