

## Problema al quadro strumenti della Fiat 500



Lampeggio di spie con indicatore di direzione o spie sempre accese. Questo quadro strumenti della Fiat 500 presenta problemi molto frequenti; in caso di guasto, causa il lampeggio di varie spie quando si utilizza l'indicatore di direzione (normalmente l'indicatore destro). In genere, sono interessate le spie di sistema ABS, gestione motore, batteria e airbag, ma ci sono state segnalate varie spie. In molti casi le spie rimangono costantemente accese, anche quando si rimuove la chiave. Se si riscontra una di queste anomalie, significa che la Fiat 500 presenta questo problema frequente del quadro strumenti. Il problema è causato da un guasto interno della scheda di controllo del quadro strumenti. Solitamente sarebbe necessario sostituire il quadro strumenti con una nuova unità del produttore, ma si tratta di una soluzione molto costosa che richiederebbe la programmazione per il veicolo, comportando ulteriori spese. Una soluzione più economica e affidabile è il ricondizionamento del quadro strumenti. Possiamo ricondizionare l'unità, utilizzando componenti di qualità superiore rispetto a quelli.

### **Sintomi di guasto frequenti:**

Varie spie sempre accese

Lampeggio di spie con indicatore di direzione in uso

### **Cod. componente VM:**

503005214330 / 503002127200 / 503005210301 / 503002124500 /  
503005214210 / 735590740  
503015214307 / 503015214207 / 503005216930 / 503005216201 /  
735527213

### **Cod. componente originale standard:**

735516052 / 735483646 / 735471904 / 735516034 / 735590736 /  
735545855  
4902192209 / 490219 2209 / F41D57D7L / 735493392

### **Test e ricondizionamento:**

Prima di eseguire qualsiasi intervento di ricondizionamento, ogni quadro strumenti della Fiat 500 è sottoposto a test completi con il nostro apposito

sistema di prova dei quadri strumenti. Tutte le funzioni, spie, indicatori, display centrale e funzioni di avvertimento vengono testate. Nel caso l'unità risulta difettosa, passiamo alla fase di ricondizionamento. Ogni unità viene smontata completamente, tutti i componenti non funzionanti vengono sostituiti con ricambi di qualità superiore. Al termine del ricondizionamento, sottoponiamo nuovamente a test il quadro strumenti per assicurarne il funzionamento conforme alle specifiche originali del produttore.

#### **Programmazione:**

Il ricondizioniamo del quadro strumenti, manteniamo l'intera programmazione e codifica originale. In questo modo non occorre nessuna programmazione .

#### **Garanzia**

12 mesi sulle riparazioni



<http://www.mobimax.it/>