

Servosterzo Fiat Punto EPS



Servosterzo elettrico è soggetto a malfunzionamenti frequenti nelle Fiat Punto, che causano solitamente il guasto totale del servosterzo e l'accensione della spia del volante sul cruscotto (spia EPS). La disattivazione dell'assistenza del servosterzo rende molto difficili le manovre della vettura, soprattutto quelle per il parcheggio. Il guasto può essere intermittente, ma tende sempre a diventare permanente con il passare del tempo.

Sintomi di guasto frequenti:

- Disattivazione intermittente del servosterzo assistito
- Guasto totale del servosterzo assistito
- Spia EPS

Codici di guasto frequenti:

- C1007 - guasto servosterzo
- C1005 - sensore posizione coppia motorino piantone sterzo

Veicoli interessati:

Fiat Punto 1.2-1.9

Codici componenti soggetti a guasti frequenti:

6670
1077
9238
9234

6971 (LHD)

(Verificare il codice componente è riportato a grandi lettere sul piantone, lato della centralina elettronica, prima di effettuare l'ordine).

Programmazione:

Questa unità non è codificata, quindi non occorre la riprogrammazione quando viene restituita, basta installarla ed è perfettamente funzionante.

Garanzia

12 mesi sulle riparazioni



<http://www.mobimax.it/>