

Pompa AB Honda



La pompa ABS nelle Honda è soggetta a guasti frequenti che causano l'accensione permanente della spia del sistema ABS. Il malfunzionamento interno della pompa ABS impedisce l'attivazione del sistema in caso di frenata di emergenza, per cui resta in funzione solo l'impianto frenante standard.

Il guasto di questa pompa ABS comporta la registrazione dei seguenti codici: 51-1 - ABS pump motor failure (guasto motorino pompa ABS), 53-1 - pump motor relay (relè motorino pompa) e 37-1 - rear solenoid valve (valvola solenoide posteriore).

I principali concessionari e le officine specializzate giapponesi cercano di risolvere il problema fornendo e montando un'unità di nuova fabbricazione. La nostra soluzione è molto più economica grazie al ricondizionamento della pompa ABS originale a un costo inferiore rispetto a quello di un'unità nuova.

Eempio difettosità HONDA Jazz

Sintomi di guasto frequenti:

- Frenate di emergenza non assistite da ABS
- Accensione costante della spia ABS

Codici di guasto frequenti:

- 51-1 ABS pump motor failure (guasto motorino pompa ABS)
- 53-1 Pump motor relay (relè motorino pompa)
- 37-1 Rear solenoid valve (valvola solenoide posteriore)

Veicoli interessati:

- Honda Jazz

Codici componenti soggetti a guasti:

- A4.0440-0139.6
- A4.0440-0129.6
- A4.0440-0113.6
- SAA-J5

Test e ricondizionamento:

Queste pompe ABS vengono sottoposte a vari test di funzionamento simulato con il nostro sistema di prova all'avanguardia. La nostra soluzione ci permette infatti di mettere in funzione le unità ABS ricreando condizioni di guida e carico reali. Una volta individuati tutti i guasti interni, i nostri tecnici ricondizionano l'unità ABS e sostituiscono tutti i componenti non funzionanti con ricambi di qualità superiore, quindi sottopongono nuovamente l'unità ad ampi test per assicurare l'eliminazione di tutti i guasti e il rispetto o il superamento delle specifiche originali.

Programmazione:

Il motorino della pompa e il modulo ABS sono precodificati in fase di fabbricazione, per questo durante le fasi di test e ricondizionamento manteniamo l'intera programmazione originale in modo tale che l'unità sia immediatamente funzionante una volta reinstallata sul veicolo.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>