


Centralian ABS



La pompa ABS rappresenta un problema frequente per le Hyundai Tucson prodotte tra il 2004 e il 2015. Tra i sintomi comuni vi è l'accensione della spia ABS o del pulsante ESP OFF.

Sostanzialmente, esistono due tipi di guasto della pompa e del modulo del sistema ABS ed entrambi si manifestano con l'accensione delle spie e impedendo il corretto funzionamento del sistema di frenata d'emergenza. Questa pompa e modulo ABS non riesce a comunicare con gli strumenti diagnostici e, quindi, con nessun altro componente elettronico del veicolo, oppure registra un codice di guasto relativo al motorino della pompa idraulica.

Per risolvere questi problemi, i principali concessionari e le officine indipendenti specializzate Hyundai proveranno a sostituire la pompa e il modulo ABS con un'unità nuova originale, con costi molto elevati.

Noi offriamo una soluzione migliore: possiamo ricondizionare le pompe ABS dei veicoli Tucson dei clienti o fornire unità sostitutive, se disponibili a magazzino. I nostri servizi sono coperti da una garanzia.

Sintomi di guasto frequenti:

- Spia del sistema ABS
- Assenza di comunicazione con il modulo ABS

Codici di guasto frequenti:

- C2402 - hydraulic pump motor (motorino pompa idraulica)

Veicoli interessati:

- Tucson 2.0
- Tucson 2.0D CRDi
- Tucson 2.0D CRDi VGT
- Tucson 2.7

Codici componenti soggetti a guasti frequenti:

58900-2E000 / 5WY7507B

58900-2E150 / 5WY7407B

58920-2E150 / BH60123410

Test e ricondizionamento:

Ogni pompa e modulo ABS è sottoposto a test completi prima del ricondizionamento. Ogni unità pompa e modulo ABS è sottoposta ad approfonditi test di funzionamento con il nostro avanzato sistema di prova appositamente sviluppato. La nostra soluzione ci permette infatti di mettere in funzione le unità ABS ricreando condizioni di guida e carico reali. Se l'unità risulta difettosa, passiamo alla fase di ricondizionamento. Ogni unità viene smontata completamente, tutti i componenti non funzionanti vengono sostituiti con ricambi di qualità superiore. Al termine del ricondizionamento, sottoponiamo nuovamente a test la pompa e il modulo ABS per garantire che funzionino secondo le specifiche originali del produttore.

Programmazione:

Questa unità è precodificata, quindi non occorre la riprogrammazione quando viene restituita.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>