

Centralina elettronica ABS



Si tratta di un problema frequente in tutti i veicoli Jaguar, che causa l'accensione della spia ABS sul cruscotto. L'analisi con gli strumenti diagnostici può riscontrare codici di guasto relativi al motorino della pompa idraulica o a uno o più sensori di velocità delle ruote. Questi codici spesso non possono essere cancellati finché i guasti interni alla pompa e al modulo ABS non vengono riparati.

L'accensione della spia e la presenza di codici di guasto indica che è attiva solo la frenata standard, in seguito alla disattivazione del pieno funzionamento del sistema di frenata d'emergenza ABS.

I principali concessionari e le officine specializzate opteranno per la sostituzione della pompa e del modulo ABS con conseguenti costi aggiuntivi. Noi offriamo una soluzione migliore della sostituzione: possiamo ricondizionare la pompa e il modulo ABS della X-Type mantenendo tutta la programmazione originale, risolviamo il difetto di progettazione a livello di produzione e forniamo la garanzia a 12 mesi, sul nostro lavoro.

Sintomi di guasto frequenti:

- Spia del sistema ABS

Codici di guasto frequenti:

- C1095 - pump motor circuit (circuito motorino pompa)
- C1155 - wheel speed front left input circuit failure (guasto circuito di ingresso velocità ruota anteriore sinistra)
- C1145 - wheel speed front right input circuit failure (guasto circuito di ingresso velocità ruota anteriore destra)

Veicoli interessati:

Tutti i modelli Jaguar X

Codici componenti soggetti a guasti frequenti:

Gamma ABS XJ8

Gamma ABS XK
Gamma ABS XK8
Gamma ABS XKR

Test e ricondizionamento:

La nostra soluzione di prova ci permette di testare queste unità ABS ricreando condizioni di guida e carico reali. Una volta individuati tutti i guasti, i nostri tecnici passano alla fase di ricondizionamento, utilizzando componenti dalle specifiche superiori agli originali. Prima di riconsegnare l'unità, la sottoponiamo ad altri test per garantire che abbia specifiche pari o migliori di quelle originali.

Programmazione:

Durante la fase di test e ricondizionamento del modulo ABS tutta la programmazione resta inalterata.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>