

Corpi farfallati Mitsubishi



Questo corpo farfallato Mikuni è stato montato su tutti i veicoli Mitsubishi. Il guasto del componente è molto frequente per questo corpo farfallato e causa problemi di funzionamento come regime minimo e accelerazione insufficienti, funzionamento non omogeneo del motore e perdita di potenza (inclusa modalità di emergenza). Con il peggiorare del guasto, sintomi come spegnimento e persino impossibilità di avviamento totale del veicolo si verificano a cadenza regolare.

Ricondizioniamo i corpi farfallati dei clienti offrendo una garanzia di 12 mesi sul lavoro da noi svolto, dovremo trattenere il tuo corpo farfallato per circa 2-3 giorni lavorativi.

Sintomi di guasto frequenti:

- Regime minimo insufficiente
- Accelerazione inadeguata
- Funzionamento non omogeneo
- Spegnimento
- Perdita di potenza
- Modalità di emergenza
- Impossibilità di avviamento

Codici di guasto frequenti:

- P1221 - Electronic throttle fault (guasto valvola a farfalla elettronica)
- P1608 - Electronic throttle system (ETS)- throttle valve command/actual throttle valve position, correlation (sistema valvola a farfalla elettronica - correlazione comando valvola a farfalla/posizione effettiva valvola a farfalla)

Veicoli interessati:

Mitsubishi
Carisma
Mitsubishi
Pajero
Mitsubishi

Shogun
Mitsubishi
Space Star
Mitsubishi
Space Wagon

Codici componenti soggetti a guasti frequenti:

EAC 60001
EAC 60002
EAC 60003
EAC 65001
EAC 65010

Test e ricondizionamento:

Una volta che il nostro team di tecnici altamente qualificati ha sottoposto a test il corpo farfallato tramite le nostre soluzioni di prova appositamente progettate, se è rilevato un guasto passiamo alla fase di ricondizionamento. Smontiamo e ricondizioniamo l'unità utilizzando solo componenti della migliore qualità. Al termine del ricondizionamento, sottoponiamo nuovamente a test il corpo farfallato per garantire che funzioni secondo le specifiche originali del produttore.

Programmazione:

Non occorre la ricodifica quando viene restituita: basta installarla ed è perfettamente funzionante.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>