


Centralina del tetto Opel Astra



Mancato funzionamento del meccanismo del tetto.

Questo problema è frequente in tutti i veicoli Astra con centralina del tetto apribile. In genere, il guasto causa il mancato funzionamento del tetto o l'impossibilità di apertura.

Durante l'analisi del veicolo con gli strumenti diagnostici in seguito a questo problema, è possibile rilevare che i codici di guasto memorizzati siano 'power relay malfunction' (malfunzionamento del relè di alimentazione) o 'invalid state' (condizione di guasto).

Spesso il malfunzionamento interno della centralina elettronica del tetto ne impedisce la comunicazione con tutti gli strumenti diagnostici.

Offriamo un'alternativa all'acquisto di un componente di ricambio sostitutivo: possiamo ricondizionare la centralina elettronica del tetto entro 2-3 giorni lavorativi e fornire una garanzia a 12 mesi sul lavoro svolto

Sintomi di guasto frequenti:

- Mancata apertura/chiusura del tetto
- Il tetto non funziona

Veicoli interessati:

- Opel Astra

Codici componenti soggetti a guasti frequenti:

- CCC1-101023 / 81050801
- POWER-PACKER/12670B00

Test e ricondizionamento:

La centralina elettronica del tetto viene sottoposta alle soluzioni di prova appositamente progettate prima e dopo il ricondizionamento, per garantire

che il componente abbia una durata superiore del veicolo sul quale è reinstallata. L'utilizzo di componenti di qualità superiore per il ricondizionamento ci consente di fornire una garanzia .

Programmazione:

È sufficiente montare questa centralina elettronica del tetto una volta ricevuta dopo il ricondizionamento e sarà funzionante.

Qualità:

Da molti anni ricondizioniamo queste centraline elettroniche del tetto per i principali concessionari e officine indipendenti, a ulteriore riprova degli standard elevati con i quali operiamo.

Garanzia:

Garanzia 12 mesi sul lavoro da noi svolto



<http://www.mobimax.it/>