

Centralina ABS Peugeot



Si tratta di un guasto molto frequente nei modelli Peugeot , che causa l'attivazione del messaggio di guasto ABS ed EBD sul quadro strumenti; spesso il guasto è collegato alla temperatura e si rettifica da sé quando il motore si riscalda.

L'analisi con gli strumenti diagnostici riscontra il codice guasto "P0500 – Vehicle speed sensor failure" (guasto sensore velocità veicolo) registrato nell'impianto motore, mentre nel **sistema ABS** non sono presenti codici. Generalmente il guasto causa anche l'accensione della spia di gestione motore e il funzionamento del motore in "modalità limitata".

Il problema è dovuto al guasto dei componenti interni della pompa ABS e la sostituzione di questo componente, ed è molto costoso , mentre con il nostro intervento ad un costo inferiore rispetto a quello di un'unità nuova e possiamo rilasciare una garanzia sul lavoro svolto pari a 12 mesi .

Sintomi di guasto frequenti:

- Messaggio di guasto ABS ed EBD
- Spia di gestione motore accesa
- Funzionamento motore in "modalità limitata"

Codici di guasto frequenti:

- P0500 – Vehicle Speed Sensor Failure (guasto sensore velocità veicolo)

Veicoli interessati:

Peugeot

Codici componenti soggetti a guasti frequenti:

- 2265106455

- 0265805024 / 0265956036

Test e ricondizionamento:

Prima di eseguire qualsiasi intervento, tutte le unità vengono testate per confermarne il guasto, dopodiché procediamo con il ricondizionamento della pompa ABS. Terminata la fase di ricondizionamento, testiamo nuovamente l'unità ABS per garantirne il corretto funzionamento e la conformità alle specifiche originali del costruttore. Tutti i test vengono eseguiti con i nostri sistemi di simulazione dei veicoli, in grado di replicare tutte le condizioni di carico e di guida.

Programmazione:

Non occorre la programmazione dopo l'installazione della pompa ABS ricondizionata nel veicolo, basta rimontare l'unità e spurgare l'impianto dei freni. In seguito all'installazione, tutti i codici di guasto dovrebbero cancellarsi automaticamente, ma in alcuni casi potrebbe occorrere la cancellazione con gli appositi strumenti diagnostici professionali.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>