

Guasto frequente Servosterzo elettrico Renault Modus



I veicoli Renault Modus, presentano un problema frequente che causa il guasto improvviso e totale del servosterzo. Il guasto si manifesta con la disattivazione completa del servosterzo e il messaggio "Steering Fault - Stop Engine (guasto allo sterzo - arrestare il motore)" sul cruscotto.

Quando il servosterzo smette improvvisamente di funzionare, lo sterzo diventa estremamente duro e, nonostante sia possibile risolvere temporaneamente il problema spegnendo e riaccendendo il motore, il guasto non viene eliminato completamente. L'analisi con gli strumenti diagnostici presso l'officina di fiducia rileva probabilmente i seguenti codici di guasto memorizzati nella centralina: 'C1608 - ECU internal fault' (guasto interno centralina elettronica) o 'DF002 - Computer Internal Electrical' (sistema elettrico computer interno).

Se il sistema del servosterzo presenta i codici di guasto sopra riportati, è inutile spendere ulteriore tempo e denaro nel tentativo di indagare ulteriormente il guasto; la causa può essere una sola...

Normalmente questo significherebbe dover spendere importi molto elevati presso il concessionario Renault, per la sostituzione e riprogrammazione del piantone con servosterzo. Invece noi possiamo ricondizionare il piantone con servosterzo o fornirne uno sostitutivo, nel caso la riparazione non sia possibile .

Sintomi di guasto frequenti:

- Perdita totale del servosterzo
- Messaggio di "Guasto allo sterzo, arrestare il motore" nel cruscotto

Codici di guasto frequenti:

- C1608 - ECU internal fault (guasto interno centralina elettronica)
- DF002 - Computer internal electrical (guasto elettrico interno computer)
- 137 - variable power steering motor (potenza variabile motorino servosterzo)

Veicoli interessati:

- Renault Modus

Codice componente

50300786
50300402E
50300686RHD
54084732H
54084732K
54084783L
8200 124 414-A
8200 294 976-A
8200 294 977-A
8200 307 161-A
8200 433 519-B
8200 826 819-A

Test e ricondizionamento:

Per il ricondizionamento dei piantoni con servosterzo utilizziamo sempre componenti di qualità uguale o superiore rispetto agli originali , per questo possiamo offrire una garanzia a 12 mesi sul nostro lavoro svolto .

Programmazione:

Tutte le informazioni di codifica sono mantenute durante la fase di test e ricondizionamento, basta rimontare il piantone sul veicolo.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>