

## **Guasto frequente che causa l'accensione della spia ABS**



Pompa ABS soggetta a guasti frequenti nei modelli Alfa Romeo. Il guasto causa l'accensione della spia ABS e del freno a mano sul quadro strumenti.

Durante l'analisi del veicolo con gli strumenti diagnostici, si riscontrano codici di guasto relativi a una delle elettrovalvole oppure al relè della valvola. Entrambi indicano un malfunzionamento interno del modulo della pompa ABS.

Un guasto meno frequente è la mancanza di comunicazione tra l'unità ABS e gli strumenti diagnostici dovuta al guasto dei componenti interni del modulo. Possiamo ricondizionare il modulo della pompa ABS

### **Sintomi di guasto frequenti:**

- Accensione della spia ABS
- Codici di guasto memorizzati per le elettrovalvole
- Impossibilità di comunicare con il sistema ABS

### **Codici di guasto frequenti:**

- **15-15** - Rear left load solenoid valve (output) (Elettrovalvola di carico posteriore sinistra )
- **P001B**-front right drain valve (valvola di scarico anteriore destra)
- **P0003**-Front right load valve (valvola di carico anteriore destra)

### **Veicoli interessati:**

- Alfa Romeo 156

- Alfa Romeo GTV

### **Codici componenti soggetti a guasti:**

0273004495 / 0265216781 / 46738919
0273004337 / 0265216531 / 46479194
0265216401 / 0273004483 / 46513088
0273004624 / 481569

### **Test e ricondizionamento:**

Ogni unità ABS viene sottoposta a test completi sia prima che dopo il ricondizionamento, per garantire che ogni unità ricondizionata funzioni esattamente come previsto in origine. I test a cui sottoponiamo queste unità sono eseguiti con la nostra soluzione di prova che ci consente di simulare condizioni di guida e carico reali.

### **Programmazione:**

Una volta ricevuta l'unità ABS ricondizionata, non occorre nessuna programmazione o codifica, basta installarla ed è perfettamente funzionante.

### **Garanzia**

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>