

Quadro strumenti delle Citroen Xsara Picasso



Il quadro strumenti delle Citroen Xsara Picasso è soggetto a guasti frequenti, che tendono a causare il malfunzionamento totale di uno o entrambi i display.

All'inizio il malfunzionamento interno del quadro strumenti può causare l'oscuramento o lo sfarfallio prima del guasto completo.

L'acquisto di questo tipo di quadro strumenti da un concessionario è molto, meglio se possibile riparare il quadro strumenti .

Sintomi di guasto frequenti:

- Sfarfallio della retroilluminazione
- Oscuramento della retroilluminazione
- Guasto completo di uno o entrambi i display

Veicoli interessati:

- Citroen Xsara/Picasso

Codici componenti soggetti a guasti frequenti:

- PSA964668 580
- PSA966173 780
- PSA966178 780

Test e ricondizionamento:

Tutti i quadri strumenti delle Citroen Xsara/Picasso sono rigorosamente testati con le nostre soluzioni appositamente progettate, prima e dopo il ricondizionamento per garantire che soddisfi le specifiche originali. Durante il ricondizionamento utilizziamo solo componenti di qualità

superiore, per garantire che il quadro ricondizionato duri più a lungo del veicolo sul quale è montato.

Programmazione:

Il quadro strumenti è programmato sul veicolo: manteniamo tutte le informazioni di programmazione durante il ricondizionamento, affinché sia sufficiente installare il quadro una volta ricevuto.

Qualità:

Siamo molto orgogliosi del nostro lavoro e operiamo sempre con cura sui quadri strumenti dei clienti, come se fossero nostri, perché siamo consapevoli di quanto sia importante che funzionino correttamente una volta rimontati. Abbiamo ricondizionato questi quadri strumenti per i principali concessionari e officine specializzate, per questo garantiamo standard di manodopera estremamente elevati.

Garanzia

12 mesi sulle riparazioni .



<http://www.mobimax.it/>