

Pompa ABS Fiat Ducato



Pompa ABS è soggetta a guasti frequenti nei Fiat Ducato. Il guasto della pompa ABS causa la disattivazione totale del tachimetro e attiva notifiche sul quadro strumenti, quali "ABS non disponibile" e "Guasto EBD" associate all'accensione della spia di gestione motore. Il veicolo può anche passare in modalità di emergenza con conseguente riduzione della potenza del motore.

Durante l'analisi con gli strumenti diagnostici si riscontra l'assenza di codici di guasto del sistema ABS, ma l'impianto motore riporta il codice di guasto P0500 - sensore velocità veicolo, che non viene generato a causa del guasto del sensore di velocità del veicolo, ma in seguito all'assenza di informazioni trasmesse alla centralina elettronica del motore dal sistema ABS difettoso.

Questo guasto si presenta di solito in modo sporadico a intervalli regolari, ma può diventare permanente se non viene risolto tempestivamente.

Sintomi di guasto frequenti:

- Messaggi di guasto ABS/EBD
- Tachimetro non funzionante
- Spia di gestione motore accesa
- Attivazione della modalità d'emergenza del veicolo (funzioni limitate)

Codici di guasto frequenti:

- P0500 - sensore velocità veicolo

Veicoli interessati:

Fiat Ducato 2.3 - 3.0 L,

Codici componenti soggetti a guasti frequenti:

0 265 956 036 / 2265106455

0 265 805 024 / 2265106455

Test e ricondizionamento:

Prima di procedere al ricondizionamento, sottoponiamo ogni centralina ABS ai test del nostro sistema di simulazione, che ci permette di confermare con esattezza la diagnosi prima di proseguire il lavoro. I nostri test vengono effettuati in condizioni di guida e carico reali, che ci permettono di ricondizionare l'unità con componenti di qualità superiore a quelli standard, per poi sottoporla a ulteriori test in grado di garantire il funzionamento del sistema ABS e la conformità di tutti i valori alle specifiche originali.

Programmazione:

Quando restituiamo l'unità ricondizionata al cliente, non occorre alcuna riprogrammazione: basta installarla, spurgare i freni e ripartire.

Qualità:

Abbiamo testato e ricondizionato migliaia di centraline ABS per i principali concessionari e le officine specializzate in tutto il mondo per anni, a ulteriore riprova degli standard elevati con i quali operiamo.

Garanzia

12 mesi sulle riparazioni



<http://www.mobimax.it/>