

Pompa ABS Ford Focus e C-Max



Codice di guasto: C1288 guasto circuito primario/principale trasduttore di pressione

Il modulo della pompa ABS è soggetto a guasti nei veicoli Ford Focus e C-Max. Il guasto causa l'accensione permanente della spia ESP sul quadro strumenti.

Se si sottopone il veicolo Ford a controllo diagnostico, è probabile che il meccanico rilevi un guasto relativo al sensore di pressione dei freni o fornisca il codice di guasto completo "C1288 guasto circuito primario/principale trasduttore di pressione e indichi di dover sostituire senza dubbio il modulo della pompa ABS a un costo esorbitante oltre a quello della reinstallazione.

Quando eseguiamo il ricondizionamento della pompa ABS, non solo risolviamo il problema, ma i materiali e le procedure che utilizziamo sono mirati a rendere più solida il modulo e la pompa ABS per evitare che il guasto si ripresenti.

Sintomi di guasto frequenti:

- Spia ESP/controllo trazione
- Spia del sistema ABS

Codici di guasto frequenti:

- C1288 guasto circuito primario/principale trasduttore di pressione

Veicoli interessati:

- Ford Focus
- Ford C-Max

CODICI COMPONENTE

10.0206-0301.4
10.0206-0322.4
10.0960-0115.3
10.0960-0117.3
10.0960-0126.3
10.0960-0127.3
10.0960-0129.3
10.0960-0136.3
10.0960-0141.3
3M51-2C405-HA
3M51-2C405-HC
6M5Y-2C405-AA
6M5Y-2C405-AC
6M5Y-2C405-AD
8M51-2B373-AA
8M51-2C405-AA
8M51-2C405-CA
8M51-2C405-EA

(Questo è solo un breve elenco dei codici componenti più richiesti; possiamo coprire l'intera gamma di centraline della pompa ASC ABS ATE MK60).

Test e ricondizionamento:

Tutti i moduli e le pompe ABS Ford vengono testati in modo approfondito utilizzando le nostre soluzioni di prova appositamente progettate, che simulano condizioni reali di guida e di carico. Una volta identificati tutti i guasti all'ABS, i nostri tecnici procederanno al ricondizionamento dell'unità con componenti di qualità superiore.

Programmazione:

Alla riconsegna del modulo e pompa ABS non occorrerà alcuna programmazione, basta installarlo, spurgare i freni e il veicolo è pronto per ripartire.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>