

Centralina elettronica gestione Motore Ford Focus/ Mondeo



Guasto di mancata accensione con la centralina elettronica delle Ford Focus/ Mondeo

Si tratta di un guasto molto frequente sulle Ford Focus 1.4 - 2.0 e Mondeo. Il guasto della centralina elettronica causa la continua mancata accensione di due dei cilindri.

Il guasto è in genere causato da una bobina difettosa sul veicolo che a sua volta danneggia i circuiti interni della centralina elettronica causando la mancata accensione della vettura.

Altri guasti meno frequenti collegati a questa centralina elettronica del motore includono l'impossibilità di avviamento, la mancata formazione della scintilla di accensione e guasti al sistema di ricarica.

Questo tipo di danno della centralina elettronica causa guasti permanenti, ma noi offriamo un servizio di ricondizionamento completo in grado di risolverli in 2-3 giorni lavorativi per riavere una vettura funzionante in tempi più brevi possibili.

Attenzione:

La mancata accensione di due cilindri o l'impossibilità di avviamento dipendono spesso dal cortocircuito della bobina di accensione. È molto importante sostituire la bobina di accensione quando si rimonta la centralina elettronica riparata, perché altrimenti potrebbe danneggiarla.

Sintomi di guasto frequenti:

- Mancata accensione di due cilindri
- Mancata accensione grave
- Perdita totale di potenza
- Avviamento del tutto impossibile
- Spia di gestione motore

Codici di guasto frequenti:

- P0351 - ignition coil A primary/secondary circuit malfunction (malfunzionamento circuito primario/secondario bobina di accensione A)

- P0352 - ignition coil B primary/secondary circuit malfunction (malfunzionamento circuito primario/secondario bobina di accensione B).

Veicoli interessati:

- Ford Focus
- Ford Mondeo
-

CODICI COMPONENTE

1M5F-12A650-AC
1M5F-12A650-AE
1M5F-12A650-AF
1M5F-12A650-BB
1M5F-12A650-BC
1M5F-12A650-BD
1M5F-12A650-BE
1M5F-12A650-BF
1M5F-12A650-GD
1M5F-12A650-GE
1S7F-12A650-BE
1S7F-12A650-DE
2M5F-12A650-DB
2M5F-12A650-DC
2S7A-12A650-AFB
2S7A-12A650-AGA
2S7A-12A650-AGB
2S7A-12A650-FB
2U7A-12A650-KA
3M5F-12A650-AL
4S7A-12A650-GB
98AB-12A650-CXA
F5SB-14A624-AA

Test e ricondizionamento:

Dopo una serie di test con le nostre soluzioni di prova appositamente progettate, ci occupiamo del ricondizionamento della centralina elettronica, utilizzando componenti dalle specifiche superiori agli standard. Sappiamo che le centraline ricondizionate dureranno più a lungo del veicolo sul quale sono montate.

Programmazione:

Possiamo ricondizionare la centralina elettronica del motore delle Ford Focus e Mondeo e programmarla in modo che possa essere montata nuovamente sul veicolo senza doversi recare dal concessionario per la codifica.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>