

## Centralina Pompa ABS Land Rover Discovery



Questo modulo/pompa ABS WABCO è soggetto a guasti frequenti nei Land Rover Discovery. Se si nota che la spia ABS è accesa e si rilevano codici di guasto relativi alla commutazione della valvola selettiva, il problema dipende da questo modulo/pompa ABS e occorre ricondizionarlo.

Altri codici di guasto frequenti sono: "ABS Pump" (pompa ABS) o "Inlet/Outlet valve" (valvola di ingresso/uscita).

L'accensione delle spie viene comunemente chiamata dei "tre amigos": ABS, controllo automatico velocità in discesa e controllo trazione. Questo rappresenta spesso un segnale inequivocabile del malfunzionamento dell'unità ABS.

Noi offriamo un'alternativa migliore all'acquisto di una pompa ABS di ricambio: il servizio di test e ricondizionamento dell'unità originale. Siamo in grado di riparare questa unità ABS in 2-3 giorni lavorativi e di riconsegnarla al cliente il giorno feriale successivo a un costo nettamente inferiore.

### **Sintomi di guasto frequenti:**

- Spia del sistema ABS
- Spia controllo trazione
- Spia controllo automatico velocità in discesa

### **Codici di guasto frequenti:**

- 134 - Shuttle valve switch (commutazione valvola selettiva)

### **Veicoli interessati:**

- Discovery
- Discovery II

### **CODICI COMPONENTI:**

SRB 1012 03  
SRB 101201 02  
SRB 101241 01  
SRB 101241 99  
SRB 5000 50  
SRB 500050 03

### **Test e ricondizionamento:**

La nostra soluzione di prova appositamente progettata ci permette di testare queste pompe ABS ricreando condizioni di guida e carico reali. Una volta individuati tutti i guasti interni, ci occupiamo del ricondizionamento della pompa ABS, utilizzando componenti dalle specifiche superiori.

### **Programmazione:**

L'unità ricondizionata non richiede interventi di ricodifica o programmazione, basta rimontarla e spugarla.

### **Garanzia**

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>