

Centralina Pompa ABS Nissan



Le Nissan Qashqai presentano spesso problemi alla pompa ABS che causano l'accensione della spia del sistema ABS e possono provocare il funzionamento continuo della pompa ABS a motore acceso. Il problema è riconducibile al guasto interno della pompa/modulo ABS che compromette il funzionamento del sistema ABS.

L'analisi del veicolo con gli strumenti diagnostici riscontra codici di guasto relativi alla centralina elettronica ABS e alla pompa ABS. Se sono memorizzati entrambi i codici di guasto, molto probabilmente la pompa / il modulo ABS sono guasti.

L'acquisto di una pompa ABS nuova dal concessionario è molto costosa e richiede la programmazione del veicolo e comportando costi di manodopera decisamente elevati. L'alternativa migliore è richiedere il ricondizionamento della propria pompa/modulo ABS Qashqai; il risparmio è enorme e i costi di manodopera sono ridotti, in quanto non occorre la programmazione dopo l'installazione nel veicolo, basta rimontare l'unità e spurgare il liquido dei freni.

Possiamo ricondizionare completamente la pompa/modulo ABS in 2-3 giorni lavorativi e rispedirla al cliente, pronta per l'installazione immediata sul veicolo. Inoltre, offriamo una garanzia a 12 mesi sul lavoro da noi svolto. Ricondizioniamo queste unità ABS per le officine specializzate Nissan di tutto il mondo, a ulteriore riprova degli standard elevati con i quali operiamo, un'ulteriore garanzia degli standard elevati con i quali operiamo.

Durante il ricondizionamento della pompa ABS per Qashqai, utilizziamo componenti di qualità superiore alle specifiche di serie, grazie ai quali siamo in grado di offrire una garanzia a vita a chilometraggio illimitato per ogni singola unità ricondizionata.

Sintomi di guasto frequenti:

- Spia del sistema ABS
- Funzionamento permanente della pompa (anche a chiave disinserita)
- Spia controllo trazione

Codici di guasto frequenti:

- C1110 - ABS actuator and electric unit (attuatore ABS e centralina elettrica)
- C1111 - ABS pump motor failure (guasto motorino pompa ABS)

Veicoli interessati:

- Nissan Qashqai (tutti i tipi di motore)

Codici componenti soggetti a guasti frequenti:

47660-JD01C / 0265951224

47660-JD000 / 0265800609

47660-BR00A / 0265951528

Test e ricondizionamento:

Tutti i moduli e le pompe ABS delle Nissan Qashqai vengono testati in modo approfondito utilizzando le nostre soluzioni di prova appositamente progettate, che simulano condizioni reali di guida e di carico. Quando tutti i guasti sono stati individuati, passiamo alla fase di ricondizionamento, sostituendo i componenti guasti con quelli di qualità superiore. Una volta completato il ricondizionamento, sottoponiamo nuovamente a test l'unità per assicurarsi che la pompa e il modulo ABS soddisfino le specifiche originali.

Programmazione:

Tutte le informazioni di codifica sono mantenute durante la fase di test e ricondizionamento: basta installare e spurgare l'unità e il veicolo è pronto per ripartire.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>