

## Corpo farfallato Volvo S80 / V70 / C70 / S60



Guasto molto frequente, che in genere inizia in modo intermittente causando l'entrata del motore in "modalità di emergenza", questo limita la velocità del veicolo a circa 50 km/h, con un regime massimo pari a non oltre 3 mila giri, fino alla successiva riaccensione.

Questo corpo farfallato causa problemi di regime minimo e risposta dell'acceleratore insufficienti e stallo.

Noi possiamo occuparci del ricondizionamento di questo corpo farfallato Volvo in 2-3 giorni lavorativi, e restituirlo al cliente con una garanzia.

### **Sintomi di guasto frequenti:**

- Stallo del motore
- Attivazione della modalità di emergenza
- Risposta dell'acceleratore assente
- Regime minimo instabile

### **Codici di guasto frequenti:**

- P0121 - throttle position sensor A range/performance (problema di prestazioni/portata sensore A posizione valvola a farfalla)
- P1609 - throttle body internal fault (guasto interno corpo farfallato)
- 532D - Throttle valve control, error detected (rilevato errore comando valvola a farfalla)

Veicoli interessati:

Volvo  
S60

Volvo  
S80

Volvo  
C70

Volvo  
S70

Volvo  
V70

### **Codici componenti soggetti a guasti frequenti:**

- 8644346 / 8644347 / 9186793 / 9451987 / 9497244
- 0015008.C / AH.0002030.M / AH.0012381.C / AH.0012381.E

**Test e ricondizionamento:**

La nostra soluzione, appositamente progettata, ci permette di testare il corpo farfallato Volvo in condizioni di guida e carico reali. Una volta individuati tutti i guasti interni, i nostri tecnici ricondizionano il corpo farfallato utilizzando componenti di qualità superiore di quella standard per garantire l'eliminazione definitiva del guasto.

**Garanzia**

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>