


Guasto Frequente centralina elettronica dell'Audi A3



Questa centralina elettronica delle Audi A3 1.9 - 2.0 TDI è molto frequente. La centralina elettronica è di marchio Bosch con tipo di sistema "EDC16U1".

Il guasto rappresenta un problema ben noto per le Audi A3 e quando si presenta impedisce l'avviamento del motore. Inizialmente può presentarsi in modo occasionale, ma finisce presto col diventare un guasto permanente. A volte si riesce ad avviare il motore spegnendo e riaccendendo in successione rapida il veicolo, ma il guasto si ripresenta all'avviamento successivo.

È possibile notare che la spia di gestione motore sul quadro strumenti non si accende quando si verifica il guasto. Inoltre, l'apparecchiatura diagnostica non riesce a comunicare correttamente con il sistema del motore per recuperare le informazioni sui codice di guasto.

I sintomi descritti sopra riconducono tutti al guasto della centralina elettronica del motore. Possiamo testare e riparare la centralina elettronica del cliente oppure fornire unità sostitutive pre-programmate, in modo da evitare al cliente di recarsi dal concessionario per la programmazione, basta installare l'unità e si può ripartire. Entrambe le opzioni sono coperte da una garanzia .

Sintomi di guasto frequenti:

- Impossibilità di avviamento occasionale
- Spia di gestione motore accesa

Codici di guasto frequenti:

- Assenza di comunicazione intermittente con la centralina elettronica

Codici componenti soggetti a guasti frequenti:

0 281 011 847 / 03G 906 016 BA
0 281 011 364 / 03G 906 016 G

0 281 011 904 / 03G 906 016 FG / 03G 997 016
MX
0 281 011 453 / 03G 906 016 AT / 03G 997 016
BX
0 281 011 905 / 03G 906 016 FF / 03G 997 016
LX
0 281 011 832 / 03G 906 016 CC / 03G 997 016 JX / 03G 997 016 J
0 281 011 383 / 03G 906 016 J / 03G 997 016 AX / 03G 997 016 A
0 281 011 891 / 03G 906 016 EA / 03G 997 016
GX
0 281 011 892 / 03G 906 016 DT / 03G 997 016
FX

Test e ricondizionamento:

Prima di ogni ricondizionamento, tutte le centraline elettroniche del motore Audi A3 vengono testate utilizzando le nostre soluzioni di prova e ispezionate dalla nostra squadra di tecnici. Una volta individuati tutti i guasti, passiamo alla fase di ricondizionamento, sostituendo i componenti difettosi con quelli di qualità superiore rispetto agli originali.

Programmazione:

Durante il servizio di test e ricondizionamento, tutta la programmazione originale viene preservata, basta reinstallare la centralina elettronica nel veicolo per ripartire subito.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>