

## **Guasto frequente Riparazione del quadro strumenti Audi A4 (8K)**



guasto molto frequente per le Audi A4, che causa il malfunzionamento dell'intero quadro strumenti.

La retroilluminazione, gli indicatori e lo schermo LCD possono smettere di funzionare e le spie di avvertimento/informazione possono accendersi in qualsiasi momento inoltre, inizialmente, il problema si presenta in modo saltuario.

Optare per un componente di ricambio acquistato dal produttore è molto costoso. Inoltre, un nuovo quadro strumenti richiederà la codifica del veicolo, a un costo aggiuntivo.

La nostra soluzione evita la necessità di codificazione e ha un costo inferiore rispetto all'acquisto di un nuovo quadro, testiamo e ripariamo il componente originale del cliente. Utilizzando componenti dalle specifiche superiori rispetto a quelli di serie assicuriamo al cliente di riparare il quadro strumenti totalmente ricondizionato entro 2-3 giorni lavorativi.

### **Sintomi di guasto frequenti:**

- Guasto del display centrale
- Indicatori di temperatura/livello carburante errati
- Malfunzionamento del tachimetro
- Disattivazione dell'intero quadro strumenti

### **Veicoli interessati:**

- Audi A4

### **Codici componenti soggetti a guasti:**

- 8K0920980B
- 8R0920981H
- 8K0920981D
- 8K0920982E

## **Test e ricondizionamento:**

Sottoponiamo a test ogni quadro strumenti delle Audi A4 utilizzando la nostra soluzione di prova appositamente progettata. Valutando a fondo il quadro strumenti, il funzionamento delle spie luminose e tutte le funzionalità del display LCD sia prima che dopo il ricondizionamento, assicuriamo che il quadro strumenti funzioni correttamente come se fosse nuovo .

## **Programmazione:**

Durante il ricondizionamento, manteniamo l'intera programmazione originale del quadro strumenti. In questo modo non sono necessarie procedure di codifica o programmazione per il cliente che lo riceve. Basta installarlo ed è pronto.

## **Garanzia**

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>