

Guasto Frequente Quadro strumenti Audi TT



Gli strumenti sono unità molto delicate e spesso si guastano sui diversi modelli della Audi TT.

I difetti comuni che vediamo con il quadro strumenti sono il guasto del misuratore del carburante e / o della temperatura e degli indicatori di vibrazioni. Altri errori includono la completa perdita del display digitale o il guasto completo del cruscotto.

Il quadro strumenti TT è affetto da guasto della retroilluminazione, perdita completa di tutto il display e / o completo mancato avviamento del veicolo a causa di blocco dell'immobilizzatore.

Entrambi i quadro strumenti costano una molti soldi dal concessionario ufficiale Audi .

Una volta installato, un nuovo quadro strumenti richiederà la programmazione del veicolo utilizzando apparecchiature diagnostiche del concessionario , anche questo verrà addebitato e sarà un extra costo per il proprietario del veicolo .

La soluzione ModiMax è molto più conveniente, per circa un quarto del costo pagato dal concessionario ufficiale , noi testeremo e ricostruiremo il tuo gruppo di strumenti, che non richiederà la codifica e forniremo una garanzia annuale .

Sintomi comuni

La lettura dei misuratori è errata

- Completo fallimento del trattino

- Perdita del display digitale
- Indicatori di battito

Non in avviamento a causa del blocco dell'immobilizzatore

Veicoli interessati:

Audi TT 1.8 - 3.2

Audi TT 1.8 - 3.2

TEST anlaisi

Ogni quadro strumenti del cruscotto Audi TT è stato testato a fondo sulle nostre piattaforme hardware in-the-loop su misura. Questo simula il cluster come se fosse su un veicolo che ci consente di testare tutte le funzionalità. Una volta identificati tutti i difetti, passiamo alla fase di ricostruzione. Ogni unità è completamente spogliata e tutti i comuni componenti difettosi vengono sostituiti con componenti con valori nominali più elevati rispetto allo standard. Una volta completata la ricostruzione, testeremo nuovamente il quadro strumenti per garantire che soddisfi i parametri operativi OEM e i nostri standard di garanzia.

Programmazione

Tutta la programmazione originale viene mantenuta durante i test e la ricostruzione, il che significa che il quadro strumenti sarà semplicemente collegato una volta riconsegnato a te.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto .



<http://www.mobimax.it/>