

Quadro strumenti / cruscotto Renault Megane Scenic



Quadro strumenti integrato nel cruscotto presenta guasti molto frequenti, questo quadro integrato nel cruscotto presenta numerosi problemi quando si verificano guasti.

Spesso il malfunzionamento comincia con lo sfarfallio della retroilluminazione sul quadro, per poi non funzionare completamente a intermittenza. I guasti interni potrebbero impedire l'accensione completa del quadro strumenti in questa fase.

Quando il quadro strumenti si accende e la retroilluminazione funziona, è possibile notare che l'orologio e le informazioni su consumi km/l/autonomia si azzerano occasionalmente.

Con tutti questi guasti che si presentano a intermittenza, si nota che alla fine i difetti diventano permanenti e il quadro strumenti inutilizzabile.

Una sostituzione da parte del principale concessionario è molto costosa, richiede la programmazione del veicolo a un costo ulteriore.

Offriamo una soluzione migliore della sostituzione: possiamo ricondizionare il quadro strumenti originale, mantenendo tutte le informazioni di codifica, a un costo molto inferiore rispetto a un ricambio nuovo.

Sintomi di guasto frequenti:

- Sfarfallio della retroilluminazione
- La retroilluminazione non funziona

- Mancata accensione del quadro strumenti integrato nel cruscotto
- Azzeramento orologio e informazioni su consumi km/l/autonomia
- Aggiunta occasionale di chilometri al tachimetro

Veicoli interessati:

- Renault Megane Scenic
- Renault Scenic

Codici componenti soggetti a guasti frequenti:

- P8200 451 505 A
- P8200 107 954 A
- P8200 365 607 E
- P8200 332 353 C
- P8200 365 608 D
- P8200 365 607 B
- P8200 365 608 E

(Questo è solo un breve elenco dei componenti. Se non è riportato il proprio non è necessario preoccuparsi, perché disponiamo di tutti i codici componenti per questo cruscotto)

Test e ricondizionamento:

Utilizzando la nostra soluzione di prova appositamente progettata, tutte le funzioni del quadro delle Scenic sono sottoposte a test come se quest'ultimo fosse montato su un veicolo. Se si rileva un guasto nel quadro, passiamo alla fase di ricondizionamento. Smontiamo e ricondizioniamo l'unità utilizzando solo componenti della migliore qualità. Al termine del ricondizionamento, sottoponiamo nuovamente a test il quadro integrato nel cruscotto per garantire che funzioni secondo le specifiche originali del produttore.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>